




KROK 1 - KONTROLA ZDROJE IMPULSŮ



KROK 2 - ZMĚŘTE NAPĚTÍ NA OPLOCENÍ



KROK 3 - KONTROLA OPLOCENÍ



KROK 4 - KONTROLA ZEMNĚNÍ

